



PRESSEMITTEILUNG

Rückrufaktion: Möglicher Ausfall des Scheinwerfers

YAMAHA YZF-R1 Typ RN22

Fg.-Nr.: JYARN221000000301 bis JYARN221000010656
JYARN225000000329 bis JYARN225000003857

YAMAHA XT1200Z Typ DP01

Fg.-Nr.: JYADP011000000301 bis JYADP011000009111
JYADP015000000301 bis JYADP015000003999

Der Hersteller YAMAHA in Japan hat uns darüber informiert, dass es bei oben genannten Fahrzeugen unter Umständen zu einem Ausfall der Scheinwerfer kommen kann. Grund dafür ist eine fehlerhafte Steckverbindung an den Scheinwerferglühlampen. Das vom Hersteller verbaute Material der Steckverbindung kann durch die Hitzeeinwirkung der Glühlampen an Vorspannung verlieren und somit keine ordentliche Verbindung zwischen Kabelbaum und Glühlampe mehr gewährleisten. Dadurch kann der betroffene Scheinwerfer, bzw. im schlimmsten Fall sogar beide Scheinwerfer ausfallen.

Da es sich hierbei um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft handelt, haben wir uns als verantwortlicher Importeur entschlossen, eine *kontrollierte Rückrufaktion* durchzuführen.

Die Modifikation beinhaltet den Austausch des Scheinwerferkabelbaums gegen eine neue, modifizierte Version. Dieses erfolgt für den Kunden selbstverständlich kostenlos.

Alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden gebeten, sich schnellstmöglich mit ihrem autorisierten YAMAHA-Vertragshändler in Verbindung zu setzen, um einen Werkstatt-Termin zu vereinbaren.