

Federbein

Vorspannung Teilstriche	Laut FHB
6 Soft	6 Soft
5	5
4	4 Werk
3 eigene Solo	3
2	2
1 eigene mit Sozia	1 Hard

Zugstufendämpfung	
Klicks reell	Klicks Richtung b
Laut FHB	Laut FHB
1	1
2	2
3	3 hart
4 hart	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10 Werk
11	11
12 Werk(12,5)	12
13	13
14	14
15	15
16 eigene	16
17	17
18	18
19	19
20	20 weich
21	
22 weich	
23	
24	
25	

Dämpfung nie auf ganz min. oder max. einstellen

Gabel

Zugstufendämpfung	
Klicks reell	Klicks Richtung b
sichtbare Ringe	Laut FHB
0 hart	hart
1	
2	
3	
4	
5 5,5 Werk	Werk
6 6,5 eigene	
7	
8 weich	weich

Zugstufendämpfung	
Klicks reell	Klicks Richtung b
Klicks laut FHB	Klicks laut FHB
1 hart	1 hart
2	2
3	3
4 eigene	4
5	5
6	6
7	7
8	8 Werk
9	9
10	10 weich
11 Werk(11,2)	
12	
13	
14 weich	

Dämpfung nie auf ganz min. oder max.

Druckstufendämpfung	
Klicks reell	Klicks Richtung b
Klicks laut FHB	Klicks laut FHB
1	1
2	2 hart
3 hart	3
4	4
5	5
6	6 Werk
7	7
8	8
9 Werk(8,8)	9
10	10
11	11
12 eigene	12 weich
13	13
14	
15	
16	
17 weich	
18	
19	

Dämpfung nie auf ganz min. oder max.